

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
REGIONE SICILIA



*Direzione Didattica Statale*  
*"Francesco Orestano"*

Via Conte Federico, 1-3 Palermo-tel 091/9828966  
Cod.Fisc.80015400825-Cod.Mecc.PAEE03200B  
e-mail:pae03200b@istruzione.it – Pec : [pae03200b@pec.istruzione.it](mailto:pae03200b@pec.istruzione.it)  
Codice Univoco UFFCBM  
sito web :www. direzionedidatticaorestano.edu.it

D.D.- "F.SCO ORESTANO"-PALERMO  
Prot. 0006065 del 29/06/2022  
I (Uscita)

**Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo**  
**[segreteria@sindaco.comune.palermo.it](mailto:segreteria@sindaco.comune.palermo.it)**

**Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Area scuole**

**Via Ausonia**

**Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Area Gestione del**

**territorio**

**COMUNE DI PALERMO**

**Agli ATTI – Sede**

**Al sito della scuola**

**Albo pretorio on-line**

**E, p.c. All'R.S.P.P. della scuola Ing. Giuseppe Bolignari**

**Oggetto:** Richiesta della verifica periodica degli immobili scolastici attraverso indagini strumentali e saggi esplorativi per verificare le condizioni statiche dei solai, dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- **VISTO** l'art.18 comma 3.1<sup>1</sup> del D.lgs. 09 Aprile 2008
- **VISTO** l'art.18 comma 3.2<sup>2</sup> del D.lgs. 09 Aprile 2008

<sup>1</sup> 3.1. richiesta manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati

<sup>2</sup> 3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione

**SENTITO** il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ing. Giuseppe Bolignari al fine di evitare un'eventuale possibilità di caduta di elementi non strutturali dall'intradosso dei solai (sfondellamento delle pignatte, distacco di controsoffitti, caduta di elementi appesi, come: plafoniere o impianti) che rappresenta senza dubbio un rischio di cui è necessario tener conto e sicuramente **da valutare con attenzione** quando si cura la manutenzione di un edificio scolastico, per evitare che la corretta conservazione delle parti intradossali dei solai sia trascurata o non adeguatamente analizzata

#### **INVITA**

la S.V. a prendere i dovuti provvedimenti per la salvaguardia dell'incolumità pubblica degli alunni e del personale che fruisce dei servizi della scuola, affinché vengano mantenuti i parametri normativi di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e delle «Norme tecniche per le costruzioni», delle sedi scolastiche appartenenti al nostro Istituto Comprensivo.

Pertanto, nell'ambito delle misure di prevenzione, si chiede un intervento periodico volto all'**accertamento della stabilità** dei solai di tutte le sedi scolastiche, mediante:

- indagini strumentali e saggi esplorativi sulle parti non strutturali dei solai (intonaci, pignatte ecc.);
- Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati ai solai e/o controsoffitti. Per gli elementi non strutturali è fondamentale, al fine di evitare potenziali crolli locali, l'indagine visiva e il controllo dello stato di manutenzione degli elementi di ancoraggio;
- battitura manuale finalizzata ad individuare fenomeni di "sfondellamento" e/o distacco di parti di solaio.

Si rimane in attesa di una Vostra relazione tecnica, vidimata dal professionista che ha effettuato le indagini, che evidenzi le eventuali criticità rilevate, il grado di pericolosità, la valutazione del degrado nonché l'ipotesi di possibili interventi per la mitigazione del rischio.

La Dirigenza e il Servizio di Prevenzione e Protezione rimangono a disposizione per eventuali richieste di collaborazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Palma Sicuro  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3,c.2 del D.Lgs. 39/93